



Forcola di Livigno

Forcola di Livigno – Strada, tratta La Motta – Forcola di Livigno

Valutazione / Sopralluogo del: 24 maggio 2017 / ore 12.30

Condizioni meteorologiche / Innevamento: Il calore del sole e le temperature primaverili hanno raggiunto anche il culmine del passo. Lo scioglimento della neve si sta svolgendo in modo rapido.

Situazione delle valanghe: A causa delle temperature elevate e del processo dello scioglimento della neve, i versanti sia a nord che a sud si sono scaricati. Il pericolo di valanghe è minimo.

Provvedimenti previsti: I lavori di sgombero della neve sono iniziati il 16 di maggio 2017 e procedono bene. In caso di necessità verranno eseguiti lavori di manutenzione.

Valutazione apertura passo: Al più presto lunedì, 05 giugno 2017

Prossima valutazione: Venerdì, 02 giugno 2017

Foto:

