



Forcola di Livigno

Forcola di Livigno-Strada, tratta La Motta – Forcola di Livigno

Valutazione / Sopralluogo del:

18 maggio 2018 / ore 08.00

Condizioni meteorologiche / Innevamento:

La strada del passo della Forcola di Livigno è ancora innevata. Le temperature primaverili aumentano lo scioglimento naturale della neve.

Situazione delle valanghe:

La maggior parte dei pendii sono già scaricati.

Provvedimenti previsti:

I lavori di sgombero neve sono iniziati .

Valutazione apertura passo:

Al più presto lunedì, 04 giugno 2018

Prossima valutazione:

Venerdì, 01. giugno 2018

Foto:

