



## Splügenpass

Splügenstrasse, Strecke Splügen – Monte Spluga

**Beurteilung / Begehung vom:** 18. April 2017

**Witterungs-/ Schneeverhältnisse:** Allgemeine Lage  
Die Schweiz liegt im Bereich einer nordöstlichen Höhenströmung. Damit fliesst hochreichend kalte und labil geschichtete Polarluft in den Alpenraum. Dabei sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland hinunter, der Grossteil der Niederschläge konzentriert sich aber auf den Alpennordhang.

**Lawinverhältnisse:** Das SLF Lawinenbulletin vom 18. April 2017 ist auf Stufe 1 eingestuft worden. Die Lawinengefahr für den Strassenbereich ist gering.

**Vorgesehene Massnahmen:** Die warmen Tage der Osterwoche haben die Arbeiten gut voran schreiten lassen. Der Schneefall über die Ostertage war nicht intensiv, so dass die Räumungsarbeiten am Di. 18. April bis zur Landesgrenze voran kommen. Die Eisschicht welche auf dem Strassenasphalt liegt muss mit viel Aufwand aufgetaut und entfernt werden.

**Prognose Passöffnung:** Sofern die Schneeschmelze weiter voranschreitet und keine grösseren Neuschneefälle eintreten, ist die Passöffnung für **Freitag, 21. April 2017** nachmittags vorgesehen.

**Nächste Beurteilung:**

**Fotos:**

