



Splügenpass

Splügenstrasse, Strecke Splügen – Monte Spluga

Beurteilung / Begehung vom: 23. April 2018

Witterungs-/ Schneeverhältnisse: Dank dem schönen Wetter und den warmen Temperaturen der letzten Tage ist die Schneedecke kontinuierlich zurückgeschmolzen.

Lawinverhältnisse: Das SLF Lawinenbulletin vom 23. April ist auf Stufe 3 eingestuft worden. Die Lawinengefahr für den Strassenbereich ist gering..

Vorgesehene Massnahmen: Die Räumungsarbeiten konnten dank der milden Witterung bis zur Galerie ausgeführt werden. Bei weiterhin guter Witterung können die Räumungsarbeiten bis Ende Woche abgeschlossen werden.

Prognose Passöffnung: Sofern die Schneeschmelze gut voranschreitet und keine grösseren Neuschneefälle eintreten, ist die Passöffnung für Freitag, 27. April 2018 vorgesehen.

Nächste Beurteilung: Donnerstag, 26. April 2018

Fotos:

