



Splügenpass

Splügenstrasse, Strecke Splügen – Monte Spluga

Beurteilung / Begehung vom: 26. April 2018

Witterungs-/ Schneesverhältnisse: Dank dem schönen Wetter und den warmen Temperaturen der letzten Tage ist die Schneedecke kontinuierlich zurückgeschmolzen.

Lawinverhältnisse: Die Lawinengefahr ist mit der Gefahrenstufe 2 mässig eingestuft.

Vorgesehene Massnahmen: Die Räumungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten können bis am Freitagnachmittag abgeschlossen werden.

Prognose Passöffnung: Die Passöffnung ist für **Freitag, 27. April 2018, 15:00 Uhr** vorgesehen.

Foto:

