



Splügenpass

Splügenstrasse, Strecke Splügen – Monte Spluga

Beurteilung / Begehung vom:

08. März 2022

Witterungs-/ Schneeverhältnisse:

Es liegt wenig Schnee auf dem Pass. Entlang der Galerie sind grössere Schneeanisammlungen vorhanden.

Lawinerverhältnisse:

Die Lawinengefahr ist auf Stufe 2, mässig einzustufen.

Vorgesehene Massnahmen:

Die Räumungsarbeiten werden am 3. April 2023 starten. Sie werden ca. 3 Wochen in Anspruch nehmen.

Prognose Passöffnung:

Die Passöffnung ist auf den 21. April 2023 geplant.

Nächste Beurteilung:

3. April 2023

Fotos:

