



Umbrailpass

Umbrail, Strecke Sta. Maria – Umbrailpass (Grenze CH/I)

Beurteilung/Begehung vom:

02.05.2018, 07.00-11.00h P. Caviezel/Sergio Zen

Witterungs-/Schneeverhältnisse:

Seit unserer letzten Reko hat sich die Schnee – und Lawinensituation massiv verändert. Die sommerlichen Temperaturen der letzten 2 Wochen haben sehr gute Arbeit geleistet. Die Lawinengefahr ist zurzeit gering. Die Schneehöhen auf der Strasse betragen zur Zeit zwischen 0.5 und 1.5m

Lawinenverhältnisse:

Seither sind mehrere grosse Lawinen abgegangen. Die Temperaturen sind momentan wieder etwas gesunken, dies begünstigt auch die Lawinengefahr. Im Moment sind keine spontanen Lawinenabgänge zu erwarten. Die Einzugsgebiete von Val Gronda und Piz Umbrail sind jedoch noch nicht ganz entschärft, eventuell muss hier vor der Passöffnung noch einmal künstlich ausgelöst werden.

Vorgesehene Massnahmen:

Die Passstrasse wird bis Ende dieser Woche einspurig freigelegt. Vor der Öffnung müssen noch alle Leitschranken und Zäune montiert werden. Diese Arbeit verrichten wir aber erst unmittelbar vor der Passöffnung.

Prognose Passöffnung:

Der Termin für die Passöffnung wird provisorisch auf das Pfingstwochenende angestrebt. Definitiv wird der Termin mit den italienischen Zollbehörden/Strassenunterhalt abgesprochen.

Nächste Beurteilung:

Wo 20

Fotos/Schneeprofil:

Val Gronda





Vor La Muraunza

