



Umbrailpass

Umbrail, Strecke Sta. Maria – Umbrailpass (Grenze CH/I)

Beurteilung/Begehung vom:

09.05.2019, 07.00-12.00h Renzo Zen/Rico Hohenegger

Witterungs-/Schneeverhältnisse:

Zurzeit herrschen auf dem Pass immer noch hochwinterliche Verhältnisse. Die Räumungsequipe erreicht Morgen die Passhöhe. Die Schneedecke ist noch hochwinterlich kalt. Nur am Nachmittag wird die Schneedecke leicht aufgeweicht und die Lawinengefahr für nasse/feuchte Lawinen steigt leicht an.

Lawinverhältnisse:

Am 09. Mai war Lawinengefahr am Morgen gering. Die Temperaturen in Sta. Maria betragen am Morgen lediglich +3.5°. In den letzten Tagen gingen keine spontanen Lawinen nieder.

Vorgesehene Massnahmen:

Die groben Räumungsarbeiten werden am Freitag abgeschlossen sein.

Prognose Passöffnung:

Der genaue Termin für die Passöffnung wird jeweils in Ansprache mit der italienischen Zollbehörde und den jeweiligen Strassenverantwortlichen von Südtirol und Bormio festgelegt. Voraussichtliche Passöffnung **Ende Mai 2019**

Nächste Beurteilung:

Wo 22

Fotos/Schneeprofil:

Val Gronda





Passhöhe

